1537
Szczelinomierz 60° i do gwintów Whitworth 55°



DANE PRODUKTÓW

- Zakres od 0.25 mm do 6 mm
- Wzrastająco: 0.25-0.30-0.35-0.40-0.50-0.60-0.70-0.75-0.80-0.90-1.00-1.25-1.50-1.75-2-2.25-3.00-3.50-4.00-4.50-5.00-5.50-6.00
- Wzorzec zarysu gwintów Whitworth od 4 do 62 wzrastająco 4-4.5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-18-19-20-22-24-25-26-28-30-32-36-40-48-60-62
- Szczlinomierz z 52 listkami: metryczne 60° i Whitworth 55°

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt		L	g
1537	52	70 mm	65 g